


## NAUWKEURIG IN KAART BRENGEN WAAR LEKKAGES ZICHT BEVINDEN AAN CV-LEIDINGEN, VLOERVERWARMINGSBUIZEN EN OVERIGE INSTALLATIES.

### Belangrijke voordelen:

- ✓ U voorkomt hoge reparatiekosten als gevolg van langdurig en niet succesvol opsporen van het lek.
- ✓ Beperking van onnodige breek- en hakschade.
- ✓ Reparaties zijn veelal eenvoudig uit te voeren na een juiste constatering.
- ✓ Wij bij 4Home2 kunnen ervoor zorgen dat de benodigde reparatie wordt gerealiseerd.
- ✓ De kosten van de inspectie worden veelal vergoed door de verzekering.



Lekkage vloerverwarming

### Hoe werkt het:

Door met de infrarood/warmtebeeld camera de leidingen of de vloer te inspecteren, is eenvoudig te zien waar het lek zich bevindt. Lekkages aan CV-leidingen, vloerverwarmingsbuizen en overige installaties, zijn vaak moeilijk te detecteren. Het snel vinden en vaststellen van de juiste plek kan veel kosten- en ongemak besparen. Het onnodig uithakken van een vloer kan worden voorkomen.

Ook bij airconditioning en een koelinstallatie is het belangrijk om snel te kunnen traceren waar de lekkage zich bevindt. Waterschade hoeft niet altijd direct zichtbaar te zijn. Op de lange termijn kan dit zelfs leiden tot schimmels en zeer moeizaam te repareren schades (betonrot, houtschimmel etc.).

### Uw kans:

Heeft u binnen uw woning last van lekkages of teruglopende druk in de CV installatie? 4Home2 helpt met het opsporen en verhelpen van uw lekkageproblemen.

### Overzicht van besparingen:

Reparaties zijn in een vroeg stadium veelal gemakkelijk en daardoor een stuk voordeliger uit te voeren.



verstopte radiator